

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年1月11日

リコール届出番号	1595	リコール開始日	平成18年1月12日
届出者の氏名又は名称	小松フォークリフト株式会社 代表取締役社長 渋谷 武男		問合せ先:品質保証本部 品質保証部 TEL :0285-28-8750
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(車両走行制御コントローラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両走行制御コントローラにおいて、パワーモジュールのトランジスタの放熱性が不足しているため、トランジスタから発生する熱により高温になるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランジスタに過大電流が流れて破損し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コントローラ内パワーモジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているのため、周知のための措置は取らない。 ・対策実施済み車両:ステッカ(1595)をダッシュボード前面に取付けてある社銘板の上方に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M190	—	M190-805033 ~ M190-808932 平成14年2月11日~平成16年5月29日	191台	
小松	M191	—	M191-805111 ~ M191-808614 平成14年2月25日~平成16年3月17日	10台	
小松	M192	—	M192-805627 ~ M192-807557 平成14年6月26日~平成15年6月25日	19台	
小松	M193	—	M193-813015 ~ M193-814403 平成14年2月12日~平成16年5月24日	31台	
小松	M194	—	M194-813055 ~ M194-814337 平成14年3月6日~平成16年4月19日	9台	
	(計5型式)	—	(製作期間の全体の範囲) (平成14年2月11日~平成16年5月29日)	(計260台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。