

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 フォン : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年1月11日

|                                  |  |         |            |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号                         | 1596   | リコール開始日 | 平成18年1月12日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 問い合わせ先 TCM株式会社 産業車両事業部<br>TCM株式会社 執行役社長 石木 厚重 滋賀工場 品質保証部<br>TEL 0748-37-2261   |         |            |
| 不具合の部位(部品名)                      | 動力伝達装置(車両走行制御コントローラ)   |         |            |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 車両走行制御コントローラにおいて、パワーモジュールのトランジスタの放熱性が不足しているため、トランジスタから発生する熱により高温になるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランジスタに過大電流が流れて破損し、走行不能になるおそれがある。  |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、型式に応じて以下の対策を行う。<br>①当該コントローラを対策品と交換する。<br>②当該コントローラ内パワーモジュールを対策品と交換する。   |         |            |
| 不具合件数                            | 1件   | 事故の有無   | なし         |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |         |            |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者及びユーザを全て把握しており、直接訪問あるいは電話等でユーザへ連絡する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・ 改善実施済車には、キャビネット前面右上隅に No.1596 のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |            |

| 車名  | 型式     | 通称名                                    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                            | リコール対象車の台数 | 備考           |
|-----|--------|--|--|------------|--------------|
| TCM | F93    | FA15B                                  | F93-00105~F93-00957<br>(平成13年1月17日~平成16年6月1日)    | 19         | ①            |
|     | F94    | FA20B<br>FA25B                         | F94-00241~F94-00823<br>(平成13年5月29日~平成16年6月23日)   | 8          |              |
|     | F95    | FA30B                                  | F95-00124~F95-00230<br>(平成13年5月30日~平成16年1月5日)    | 2          |              |
|     | F112   | FA15B-J                                | F112-00103~F112-00202<br>(平成15年6月9日~平成16年6月22日)  | 4          |              |
|     | F98    | FB10-7<br>FB15-17<br>FB15-7            | F98-00103~F98-01632<br>(平成14年5月20日~平成16年6月11日)   | 63         | ②            |
|     | F99    | FB20-17<br>FB20-7<br>FB25-17<br>FB25-7 | F99-00102~F99-01489<br>(平成14年5月27日~平成16年6月14日)   | 26         |              |
|     | F100   | FB30-7<br>FB30-7V                      | F100-00103~F100-00385<br>(平成14年8月23日~平成16年6月11日) | 2          |              |
|     | (計7型式) | (計14車種)                                | (製作期間の全体の範囲)<br>(平成13年1月17日~平成16年6月23日)          | (計124台)    | ①33台<br>②91台 |

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。