

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 18 年 1 月 13 日

リコール届出番号	外-1274	リコール開始日	平成 18 年 1 月 14 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ電子制御ユニットの防水機能が不適切なため、当該電子制御ユニットと燃料ポンプに接続している端子部に水が浸入し、錆が発生することがある。そのため、当該接続端子が腐食し、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプ電子制御ユニットのOリング(黒)を対策品(青緑)に交換するとともに、電子制御ユニットと燃料ポンプの接続端子を点検し、端子が腐食している場合は、電子制御ユニットと燃料ポンプを交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1274 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	R 1200 GS	BMW R1200 GS	WB10307J95ZN31400～WB10307J35ZN44563 平成 16 年 8 月 1 日～平成 17 年 1 月 17 日 WB10307JX5ZR20210～WB10307J15ZR20211 平成 17 年 1 月 24 日～平成 17 年 1 月 24 日	441 2	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 16 年 8 月 1 日～平成 17 年 1 月 24 日	計 443	

備考：本件は、外-1215、平成 17 年 3 月 17 日付けでリコール届出を行ったものですが、新たに対象車を追加するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。