

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年1月18日

リコール届出番号	1605	リコール開始日	平成18年1月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 ハラルド・ブルストラー		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230
不具合の部位(部品名)	原動機(噴射ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料噴射ポンプの燃料噴射量を制御するラックの切欠き溝の強度が不十分のため、及び燃料噴射ポンプの原動機への取付方法が不適切なため、高回転域での使用を続けると当該ラックが折損し、エンジン回転が上昇して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、噴射ポンプの品番を点検し、該当品はラックの材質および形状を変更した噴射ポンプに交換する。また、噴射ポンプの取付状態を点検し、未対策の場合は、噴射ポンプにブラケットを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあつては運転者席左側ガラス後方にNo.1605のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FU411YZ	ふそう	FU411YZ-560003~FU411YZ-560019 平成7年5月29日~平成7年6月1日	15	リコール対象車の台数は、国内向け生産台数を示す。
	KC-FV411TZ		FV411TZ-560288~FV411TZ-560319 平成7年5月29日~平成7年6月13日	20	
	(2型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年5月29日~平成7年6月13日	(計35台)	

備考) 本件は、平成16年9月22日付「届出番号1241」にてリコール届出を行ったものですが、対象車の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。