

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年1月18日

リコール届出番号	1606	リコール開始日	平成18年1月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキマスターシリンダーピストンカップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキマスターシリンダー内部のピストンカップに製造工程時のバリが混入しているものがあるため、ピストンカップに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、最悪の場合、ピストンカップが破損し、油圧が伝達されず、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ピストンカップを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部に No. 1606 のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KK-FE83ECX	ふそう キャンター	FE83ECX-500015～FE83ECX-500131 平成14年8月9日～平成15年6月2日	12	
	KK-FG73EE		FG73EE-500128 平成16年6月30日	1	
	PA-FE73DB		FE73DB-510003～FE73DB-510179 平成16年4月6日～平成16年7月30日	38	
	PA-FE82DE		FE82DE-510074 平成16年7月8日	1	
	PA-FE82DG		FE82DG-510023 平成16年7月7日	1	
	(計5型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年8月9日～平成16年7月30日	(計53台)	

備考) 本件は、平成17年2月28日付「届出番号1383」にてリコール届出を行ったものですが、対象車の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加して、新たに届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。