

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年1月23日

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| リコール届出番号 | 外-1281 | リコール開始日 | 平成18年1月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 有限会社 アプリリアジャパン 代表取締役 アンドリュー クレイトン | 生産国：イタリア 製作者名：アプリリア S.p.A 問い合わせ先：技術・部品部 電話：045-477-2605 | |
| 不具合の部位（部品名） | 緩衝装置(スイングアーム) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 二輪車のスイングアームにおいて、設計上の強度が不足しているため、走行中、車両の振動等により強い応力を受けると、チェーンガードの取り付け穴付近のアームに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、アームが折損して、走行安定性が損なわれるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、スイングアームを対策品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | 本国メーカーからの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、車体番号近傍に外-1281のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----|
| アプリリア | ZD4RR | RSV 1000 R | ZD4RR00003S000190～ZD4RR00004S006584 平成15年9月19日～平成17年2月7日 | 38台 | |
| | | RSV 1000 R FACTORY | ZD4RR00003S000202～ZD4RR00004S006778 平成15年9月19日～平成17年4月12日 | 89台 | |
| | (計1型式) | (計2車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成15年9月19日～平成17年4月12日 | (計127台) | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。