

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成17年9月7日

リコール届出番号	1506	リコール開始日	平成17年9月8日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機(燃料噴射装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	蓄圧式燃料噴射システムの燃料圧送ポンプにおいて、製造時等の組立工程における清浄度の管理が不適切なため、当該ポンプのオーバーフローバルブ内に異物が詰まるものがある。そのため、低温時に使用すると、燃料リターン配管から空気を吸い込み、燃料圧送ポンプへの燃料供給が停止するため、エンジンが停止、再始動不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料圧送ポンプのリターン燃料流量を点検し、規定値以下の場合は燃料圧送ポンプを新品と交換する。		
不具合件数	23件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部にNo.1506のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FB70BB	ふそう キャンター	FB70BB-510013~FB70BB-510906 平成17年2月16日~平成17年4月25日	894	
	PA-FE70BB		FE70BB-510009~FE70BB-510927 平成16年3月31日~平成17年5月13日	910	
	PA-FE70DB		FE70DB-510007~FE70DB-514315 平成16年2月23日~平成17年3月28日	4,302	
	PA-FE71BBD		FE71BB-510005~FE71BB-511017 平成17年2月18日~平成17年6月23日	1,010	
	PA-FE71DBD		FE71DB-510004~FE71DB-514299 平成16年5月22日~平成17年6月22日	4,296	
	PA-FE72BB		FE72BB-510001~FE72BB-510003 平成17年2月18日~平成17年2月18日	3	
	PA-FE72BE		FE72BE-510003~FE72BE-510049 平成17年2月16日~平成17年3月4日	47	
	PA-FE72DB		FE72DB-510001~FE72DB-510249 平成16年4月19日~平成17年3月24日	248	
	PA-FE72DC		FE72DC-510001~FE72DC-510351 平成16年4月22日~平成17年3月25日	351	
	PA-FE72DE		FE72DE-510007~FE72DE-510654 平成16年3月31日~平成17年3月30日	646	
	PA-FE72DEV		FE72DEV-510004~FE72DEV-511202 平成16年2月23日~平成17年3月25日	1,199	
	PA-FE73BB		FE73BB-510002~FE73BB-510055 平成17年2月18日~平成17年3月1日	54	
	PA-FE73BEV		FE73BEV-510001~FE73BEV-510004 平成17年2月18日~平成17年2月21日	4	
	PA-FE73DB		FE73DB-510002~FE73DB-511389 平成16年3月19日~平成17年3月25日	1,384	
	PA-FE73DBX		FE73DBX-510001~FE73DBX-510104 平成16年6月30日~平成17年3月25日	104	
	PA-FE73DBY	FE73DBY-510002~FE73DBY-510026 平成16年7月23日~平成17年3月14日	25		
PA-FE73DC	FE73DC-510001~FE73DC-510312 平成16年4月20日~平成17年3月25日	310			
PA-FE73DCX	FE73DCX-510001~FE73DCX-510027 平成16年7月1日~平成17年5月23日	27			

車名	型 式	通称名	リ コ ー ル 対 象 車 の 車 台 番 号 の 範 囲 及 び 製 作 期 間	リ コ ー ル 対 象 車 の 台 数	備 考
三菱	PA-FE73DCY	ふそう キャンター	FE73DCY-510002～FE73DCY-510017 平成16年9月28日～平成17年3月24日	16	
	PA-FE73DEN		FE73DEN-510002～FE73DEN-510560 平成16年3月18日～平成17年3月25日	559	
	PA-FE73DEX		FE73DEX-510001～FE73DEX-510043 平成16年5月31日～平成17年3月25日	43	
	PA-FE73DEY		FE73DEY-510001～FE73DEY-510061 平成16年6月1日～平成17年3月23日	61	
	PA-FE78DEV		FE78DEV-510001～FE78DEV-510014 平成16年8月4日～平成17年3月22日	14	
	PA-FE82DC		FE82DC -510001～FE82DC -510036 平成16年6月10日～平成17年3月24日	36	
	PA-FE82DE		FE82DE -510010～FE82DE -511545 平成16年5月21日～平成17年3月25日	1,532	
	PA-FE82DEV		FE82DEV-510002～FE82DEV-511666 平成16年5月17日～平成17年3月26日	1,665	
	PA-FE82DEX		FE82DEX-510003～FE82DEX-510224 平成16年5月17日～平成17年3月25日	222	
	PA-FE82DG		FE82DG -510001～FE82DG -510655 平成16年5月21日～平成17年3月28日	655	
	PA-FE83DC		FE83DC -510001～FE83DC -510080 平成16年5月27日～平成17年3月24日	80	
	PA-FE83DCX		FE83DCX-510001～FE83DCX-510083 平成16年6月17日～平成17年3月22日	83	
	PA-FE83DCY		FE83DCY-510008～FE83DCY-510284 平成16年5月28日～平成17年4月15日	253	
	PA-FE83DEN		FE83DEN-510002～FE83DEN-510648 平成16年5月24日～平成17年3月25日	647	
	PA-FE83DEY		FE83DEY-510003～FE83DEY-510598 平成16年5月26日～平成17年3月25日	596	
	PA-FE83DGN		FE83DGN-510002～FE83DGN-511204 平成16年5月19日～平成17年3月25日	1,203	
	PA-FE83DGY		FE83DGY-510003～FE83DGY-510650 平成16年5月29日～平成17年3月25日	648	
	PA-FE83DJZ		FE83DJZ-510004～FE83DJZ-510046 平成16年7月29日～平成17年3月22日	43	
	PA-FE88DEV		FE88DEV-510001～FE88DEV-510072 平成16年7月3日～平成17年3月21日	72	
	PA-FF83DFY		FF83DFY-510002～FF83DFY-510024 平成17年2月18日～平成17年3月25日	23	
	PA-FF83DHY		FF83DHY-510001～FF83DHY-510013 平成17年2月18日～平成17年3月14日	13	
	PA-FG70DB		FG70DB -510013～FG70DB -510239 平成17年2月18日～平成17年4月1日	126	
	PA-FG70DBD		FG70DB -510007～FG70DB -510240 平成17年2月18日～平成17年6月22日	108	
	PA-FG72DB		FG72DB -510003～FG72DB -510017 平成17年2月18日～平成17年4月5日	15	
	PA-FG72DC		FG72DC -510003～FG72DC -510012 平成17年2月18日～平成17年4月21日	10	
	PA-FG72DE		FG72DE -510001～FG72DE -510011 平成17年3月3日～平成17年3月19日	11	
	PA-FG73DC		FG73DC -510005～FG73DC -510030 平成17年2月18日～平成17年3月23日	21	
PA-FG73DCD	FG73DC -510004～FG73DC -510031 平成17年3月7日～平成17年3月29日	7			
PA-FG73DE	FG73DE -510002～FG73DE -510005 平成17年2月18日～平成17年3月30日	4			
PA-FG82DE	FG82DE -510003～FG82DE -510033 平成17年2月18日～平成17年3月29日	31			
PA-FG83DE	FG83DE -510002～FG83DE -510021 平成17年2月25日～平成17年3月26日	20			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FK71DG	ふそう ファイター	FK71DG-770002～FK71DG-770071 平成16年10月19日～平成17年3月25日	70	
	PA-FK71DH		FK71DH-770001～FK71DH-770123 平成16年10月19日～平成17年3月18日	112	
	PA-FK71DJ		FK71DJ-770006～FK71DJ-770377 平成16年10月19日～平成17年3月29日	341	
	PA-FK71DK		FK71DK-770002～FK71DK-770011 平成16年10月25日～平成17年1月14日	7	
	PA-FK71RG		FK71RG-770001～FK71RG-770172 平成16年11月30日～平成17年3月28日	155	
	PA-FK71RH		FK71RH-770003～FK71RH-770266 平成16年12月2日～平成17年3月25日	207	
	PA-FK71RJ		FK71RJ-770005～FK71RJ-770453 平成16年11月30日～平成17年3月28日	296	
	PA-FK71RK		FK71RK-770001～FK71RK-770062 平成16年12月3日～平成17年3月14日	30	
	PA-FK71RM		FK71RM-770001～FK71RM-770024 平成16年12月9日～平成17年3月23日	3	
	PA-FK74RG		FK74RG-770001～FK74RG-770006 平成16年12月14日～平成17年2月26日	3	
	PA-FK74RH		FK74RH-770002～FK74RH-770024 平成16年12月6日～平成17年3月25日	9	
	PA-FK74RJ		FK74RJ-770003～FK74RJ-770026 平成16年12月3日～平成17年3月21日	15	
	PA-FK74RK		FK74RK-770004 平成17年3月8日	1	
	PA-FK74RM		FK74RM-770005～FK74RM-770006 平成17年3月7日～平成17年3月7日	2	
	PA-BE63DE	ふそう ローザ	BE63DE-400002～BE63DE-400118 平成16年10月22日～平成17年3月29日	117	
	PA-BE63DG		BE63DG-400003～BE63DG-400211 平成16年10月20日～平成17年6月17日	209	
	PA-BE64DE		BE64DE-400003～BE64DE-400006 平成16年11月12日～平成17年3月23日	4	
	PA-BE64DG		BE64DG-400001～BE64DG-400158 平成16年10月20日～平成17年3月30日	158	
	PA-BE64DJ		BE64DJ-400002～BE64DJ-400044 平成16年10月20日～平成17年3月30日	43	
	PA-BE66DG		BE66DG-400003～BE66DG-400095 平成16年10月22日～平成17年8月17日	93	
PA-BG64DG	BG64DG-400003～BG64DG-400066 平成16年10月20日～平成17年9月12日		64		
(計70型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年2月23日～平成17年9月12日	(計26,570台)		

(備考) 本件は平成17年9月7日にリコール届出番号「1506」で届出を行ったものですが、対象車両の集計に一部誤りがあることが判明したため、型式、車台番号、製作期間及び台数を訂正するものです。
(平成18年1月25日)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。