

連絡先:国土交通省 自動車交通局 技術安全部  
 審査課 リコール対策室 調査指導第一係  
 電話番号:03-5253-8111 内線:42253  
 国土交通省 ホームページアドレス:  
<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年 1月 26日

リコール届出番号	1614	リコール開始日	平成18年 1月 26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日立建機アルバ 代表取締役社長 橋本一彦 問い合わせ先:株式会社 日立建機アルバ 品質保証部 0282-82-3113		
不具合の部位(部品名)	盗難防止装置(電気回路)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	盗難防止装置の電気回路において、リレーの仕様が不適切なため、リレー内部のコイルが発熱するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コイルが短絡してヒューズが溶断し、原動機が停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リレーを対策品に交換する。		
不具合件数	国内:6 件	事故の有無	国内:無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話等でユーザに連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策完了車については、ステアリングサポート左側に白色のペイントでマークを表示する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	SA-HF36A	LX20-7	F36-04504~F36-04657 平成17年8月22日~平成17年10月24日	100台	
TCM	SA-TF36A	L4-2	F36-04828 平成17年11月23日 (製作期間の全体の範囲)	1台	
	(計2型式)	(計2車種)	平成17年8月22日~ 平成17年11月23日	(計101台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。