



改善箇所説明図



注：□ は点検または取付け部品を示す。

（後部座席用の3点式座席ベルトのバックル取付側ベルトおよび2点式座席ベルトをシートフレームに固定する工程が不適切なため、固定ナットの取付けがされていないものがある。そのため、当該ベルトが外れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。）

改善の内容

全車両点検し、ナットが取付けられていない場合は、新品のナットを規定トルクで取付ける。

識別：改善済車両にはエンジンルーム右側のボデーパネル上面（サスペンション取付部前側）に黄色ペイントを塗布する。