

連絡先: 国土交通省 自動車交通局 技術安全部
 審査課 リコール対策室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成18年2月8日

リコール届出番号	1619	リコール開始日	平成18年2月9日		
届出者の氏名又は名称	住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社 代表取締役社長 木村 宣夫 (製作国: 日本 製作者名: 住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社) 問い合わせ先: 品質保証部 0562-48-5275				
不具合の部位(部品名)	番号灯(配線)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	番号灯のアース回路の接続先が不適切なため、その経路となっているエンジンフードのヒンジ部ピンのガタにより、アース不良を起こすものがある。そのため、走行中の振動等により番号灯が点灯しなくなる、又は、点滅するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、番号灯取付部とフレーム間を直接接続する専用のアース配線を追加する。				
不具合件数	0件	事故の有無	なし		
発見の動機	独立行政法人交通安全環境研究所からの指摘による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているので周知の為の措置はとらない。 ・対策実施済み車: フロントカウル前面左側面にステッカー(No.1619)を貼付けする。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
住友エール	G1H	FG10PⅦ、FG14PⅦ	G1H-10490～G1H-10849 平成8年8月3日～平成10年10月27日	2台	
住友エール	G1J	FG15PⅦ、FGT18PⅦ	G1J-11873～G1J-12115 平成15年7月16日～平成16年9月9日	3台	
住友エール	D1F	FD15PⅦ	D1F-10254～D1F-10596 平成8年3月14日～平成10年4月16日	4台	
住友エール	G2E	FG20PⅥ、FG25PⅥ、FGL25PⅥ	G2E-00418～G2E-01515 平成5年4月15日～平成9年6月24日	9台	
住友エール	G3E	FG30PⅥ、FGT30PⅥ	G3E-00036～G3E-00200 平成8年8月3日～平成8年10月29日	6台	
住友エール	D2F	FD20PⅥ、FD25PⅥ	D2F-00698～D2F-02189 平成3年2月13日～平成9年3月24日	13台	
住友エール	D2G	FD25PⅥ	D2G-00505～D2G-01462 平成4年6月19日～平成9年7月11日	48台	
住友エール	D3F	FD30PⅥ	D3F-00380～D3F-00983 平成4年8月7日～平成9年9月24日	33台	
住友エール	G2G	FG20PⅦ、FG25PⅦ	G2G-00054～G2G-00839 平成9年11月21日～平成16年8月17日	4台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
住友エール	G2H	FG20PⅦ、FG25PⅦ、 FGT20PⅦ、FGT25PⅦ	G2H-00065～G2H-00483 平成10年5月22日～平成15年12月25日	4台	
住友エール	G3F	FG30PⅦ、FGT30PⅦ	G3F-00026～G3F-05045 平成10年1月20日～平成17年12月19日	8台	
住友エール	D2H	FD20PⅦ、FD25PⅦ	D2H-00018～D2H-01131 平成10年10月27日～平成16年5月26日	20台	
住友エール	SA-D2H	FD20PⅦ、FD25PⅦ	D2H-21058～D2H-21152 平成17年4月19日～平成17年12月12日	4台	
住友エール	D2J	FD25PⅦ	D2J-00020～D2J-01283 平成9年9月29日～平成16年8月23日	44台	
住友エール	SB-D2J	FD25PⅦ	D2J-20031～D2J-21095 平成16年10月25日～平成17年4月29日	2台	
住友エール	D3G	FD30PⅦ	D3G-00013～D3G-00772 平成9年9月26日～平成16年8月30日	59台	
住友エール	SB-D3G	FD30PⅦ	D3G-20005～D3G-21105 平成16年9月28日～平成17年10月5日	18台	
住友エール	D4D	FD35PⅦ	D4D-00110～D4D-00448 平成6年9月13日～平成12年12月7日	23台	
住友エール	D4E	FD40PⅦ、FD45PⅦ	D4E-00017～D4E-00378 平成5年1月28日～平成12年12月19日	57台	
住友エール	D4F	FD50PⅦ	D4F-00037～D4F-00128 平成7年11月20日～平成12年10月31日	11台	
SN	D4G	FD35PⅧ、FD40PⅧ	D4G-10011～D4G-10197 平成13年1月29日～平成16年6月4日	22台	
SN	SB-D4G	FD35PⅧ、FD40PⅧ	D4G-20009～D4G-21064 平成16年10月29日～平成17年10月31日	9台	
SN	D4H	FD40PⅧ、FD45PⅧ	D4H-10014～D4H-10183 平成13年2月2日～平成16年9月2日	37台	
SN	SB-D4H	FD40PⅧ、FD45PⅧ	D4H-20001～D4H-21054 平成16年10月7日～平成17年12月28日	9台	
SN	D4J	FD50PⅧ	D4J-10024～D4J-10107 平成13年9月25日～平成16年8月19日	16台	
SN	SB-D4J	FD50PⅧ	D4J-20002～D4J-21024 平成16年10月22日～平成17年11月14日	7台	
	計26型式	計44車種	製作期間の全体の範囲 :平成3年2月13日～平成17年12月28日	計472台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。