

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42-353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年 2月 10日

リコール届出番号	1621	リコール開始日	平成 18年 2月 10日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 坂根 正弘 (製作者名: 株式会社 小松製作所 問い合わせ先: 品質保証部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	走行装置(ホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールにおいて、ディスク部の加工が不適切なため、強度が不足しているものがあり、作業中の高負荷の繰り返しにより当該ディスク部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ディスク部が破損してタイヤが外れ、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホイールを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者には、使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 ・対策完了車には、ステッカ(No.1621)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	W104	WA270-5	W104-70001~W104-70457 平成14年9月24日~平成16年8月9日	36台	
	SC-W104		W104-70501~W104-70982 平成16年8月24日~平成17年11月11日	72台	
	W109	WA200-5	W109-65001~W109-65432 平成15年7月2日~平成16年8月13日	6台	
	SC-W109		W109-65501~W109-67187 平成16年7月8日~平成17年9月22日	5台	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年9月24日~平成17年11月11日	(計119台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。