

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年2月15日

リコール届出番号	1616	リコール開始日	平成18年2月16日
届出者の氏名又は名称	ヤンマー農機株式会社 代表取締役社長 日沖 勲	問合せ先：CS本部品質保証部 TEL 06-6376-6347	
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(ステアリングシリンダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取装置のステアリングシリンダにおいて、作動ピストンのシール形状が不適切なため、ステアリングを小さく切り返す操作を繰り返すと、当該シールが変形するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ステアリングを操作した際に、シールとシリンダの間に隙間が生じて作動油の内部洩れが発生し、かじ取操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングシリンダを対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ユーザーを全て把握しており、直接電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 1616のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	SB-65C	EG765	65C-000101~65C-000277 平成16年5月6日 ~平成17年12月13日	153台	
	SB-82A	EG775	82A-000101~82A-000310 平成16年5月6日 ~平成17年12月07日	182台	
		EG782	82A-050101~82A-050383 平成16年5月6日 ~平成17年12月20日	242台	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年5月6日 ~平成17年12月20日	(計577台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。