

第2号様式 (リコール届出一覧表)

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス http://www.mlit.go.jp				
リコール届出一覧表				
リコール届出日：平成18年2月22日				
リコール届出番号	装外-3	リコール開始日	平成18年2月23日	
届出者の氏名又は名称	日本ミシュランタイヤ(株) 製作国：フランス 代表取締役社長 製作者名：Michelin フランソワ・ビュッソン 問い合わせ先：日本ミシュランタイヤ(株) お客様相談室 電話：0276-25-4411			
不具合の部位	サイドウォール部			
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	サイドウォール部の構造が不適切なため、走行中の衝撃等によりサイドウォールの一部が変形することがある。そのため、そのまま走行すると、サイドウォール部の構造部材が剥離して振動が発生し、最悪の場合、空気が抜けることがある。			
改善措置の内容	全タイヤ、代替品のタイヤと交換する。			
不具合件数	10件	事故の有無	0件	
発見の動機	市場からの情報による。			
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメール等で通知する。 自社のホームページでの告知を行なう。 ・販売事業者：弊社販売員が直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：リコール対象タイヤの数が極めて少数であり、全てのタイヤに対して改善が実施できるため、周知のための措置はとらない。 			
リコール対象装置の主要諸元		リコール対象タイヤの範囲 (識別記号)及び製作期	リコール対象タイヤの数	備考
商品名	型 式 種 別			
Michelin社製タイヤ パイロット・スポーツ	乗用車用タイヤ Michelin 255/35 ZR20 97Y Extra Load Pilot Sport	対象型式タイヤ全て FH0100 - FH5205 平成12年1月1日 ～ 平成17年11月30日	435本	
(計1種)	(計1型式)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年1月1日 ～ 平成17年11月30日	(計435本)	