

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年 2月23日

リコール届出番号	1623	リコール開始日	平成18年 2月24日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席用の3点式座席ベルトのバックル取付側ベルトおよび2点式座席ベルトをシートフレームに固定する工程が不適切なため、固定ナットの取付けがされていないものがある。そのため、当該ベルトが外れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、ナットが取付けられていない場合は、新品のナットを規定トルクで取付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1623のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NCP100	ラクティス	NCP100-0001017～NCP100-0017540	16,145	2WD車
	DBA-NCP100改		平成17年9月14日～平成17年12月8日		
	DBA-SCP100		SCP100-0001008～SCP100-0011043	9,702	
	DBA-SCP100改		平成17年9月14日～平成17年12月7日		
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月14日～平成17年12月8日	(計25,847台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。