

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年2月23日

リコール届出番号	1626	リコール開始日	平成18年2月24日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	燃料装置（給油パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクに給油するパイプの取付金具接合部の塗装が不適切なため、当該パイプが錆びるものがある。そのため、そのまま使用続けると、錆が進行し、パイプに穴があき、最悪の場合、給油時に燃料が洩れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該パイプを対策品と交換する。		
不具合件数	49件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1626のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	TA-T30 UA-T30	エクストレイル	T30-000001～T30-025125 平成12年10月23日～平成16年11月23日	12,684	
	TA-NT30 UA-NT30		NT30-000001～NT30-141673 平成12年10月23日～平成16年12月1日	124,147	
	GH-PNT30		PNT30-000001～PNT30-008415 平成12年11月24日～平成16年11月23日	5,437	
	TA-WTNP12 UA-WTNP12	プリメーラ	WTNP12-000001～WTNP12-010603 平成13年2月15日～平成16年11月23日	3,568	
	TA-TNP12 UA-TNP12		TNP12-000005～TNP12-010652 平成13年7月25日～平成16年11月23日	1,874	
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年10月23日～平成16年12月1日	(計147,710台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。