

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年3月15日

リコール届出番号	1639	リコール開始日	平成18年3月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駐車ブレーキケーブルとトランスミッション変速コントロールロッドの干渉を防止するための金具の形状が不適切なため、キャビンを上げた際に駐車ブレーキケーブルが、当該金具に引っ掛かることがある。そのため、そのままの状態ではキャビンを下げた場合、駐車ブレーキケーブルがキャブ内に設置された固定金具より外れ、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、干渉防止用金具を対策品と交換する。なお駐車ブレーキケーブルを点検し、損傷がある場合は新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては、運転者席左側ガラス後方部に No.1639 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GB-FA510B	ふそう キャンター	FA510B-430001～FA510B-430004 平成11年3月10日～平成11年3月10日	2	
	GB-FC563B		FC563B-430001～FC563B-430003 平成10年3月16日～平成10年3月16日	3	
	KC-FE516B		FE516B-530001 平成10年3月16日	1	
	KC-FE518BD		FE518BD-530002 平成10年3月30日	1	
	KC-FE548B		FE548B-530001 平成10年2月23日	1	
	KC-FE567B		FE567B-530001～FE567B-530654 平成9年4月2日～平成10年2月16日	4	
	KC-FE568B		FE568B-530001 平成10年2月16日	1	
	KC-FE568C		FE568C-530001～FE568C-530002 平成10年1月29日～平成10年3月20日	2	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年4月2日～平成11年3月10日	(計15台)	

備考) 本件は、平成17年2月17日付け「届出番号1360」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。