

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 3 月 16 日

リコール届出番号	外-1295	リコール開始日	平成 18 年 3 月 17 日	
届出者の氏名又は名称	五羊-本田摩托（広州）有限公司 製作国：中華人民共和国 総経理 加藤 千明 製作者名：五羊-本田摩托（広州）有限公司 （問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談室 TEL 0120-086819）			
不具合の部位（部品名）	速度計（スピードメータケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スピードメータギヤボックスへ組付けるスピードメータケーブルのエンドピースの成形が不適切なため、エンドピース取付部にガタが生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等によりエンドピース固定ネジが緩み、最悪の場合、スピードメータギヤボックスのピニオン先端部が折損し、速度計が作動しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、スピードメータケーブルを良品と交換する。また、スピードメータケーブルのエンドピースとスピードメータギヤボックスとの組付け部隙間を点検し、隙間のあるものはスピードメータギヤボックスを新品と交換する。			
不具合件数	2件	事故の有無	なし	
発見の動機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、型式認定プレート附近に外-1295のステッカーを貼付する 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	BC-JF13	スペイシー100	JF13-1022030～JF13-1031015 平成 16 年 12 月 2 日～平成 17 年 7 月 26 日	8,986	
			JF13-1100001～JF13-1107007 平成 17 年 7 月 20 日～平成 18 年 1 月 20 日	7,007	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 12 月 2 日～平成 18 年 1 月 20 日	(計 15,993 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。