

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成17年6月15日

リコール届出番号	1450	リコール開始日	平成17年6月16日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ヴィルフリート・ポート TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置(エア配管)、警音器(エア配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキエア配管の取り回しが不適切なため、当該配管が、運転席側乗降ステップ取付け金具と干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用すると、走行中の振動等により、当該配管が損傷し、最悪の場合、エアが漏れ、警音器が不鳴りとなる、又は、制動力が低下する、あるいは、駐車ブレーキが予期せず作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エア配管の固定用金具を対策品と交換し、配管の取り直しを変更する。また、取り直しの変更に伴い、駐車ブレーキ用エア配管にコルゲートチューブ、及びフロントグリル取付け金具にプロテクタを追加装着する。 なお、当該エア配管を点検し、損傷がある場合には、補修する。		
不具合件数	74件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては、運転者席左側ガラス後方部に No.1450 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FS50JUY	ふそう	FS50JUY-520001～FS50JUY-530009 平成13年3月2日～平成16年9月7日	11	
	KL-FS50JUZ		FS50JUZ-520001～FS50JUZ-530018 平成13年2月26日～平成16年9月3日	33	
	KL-FS54JUY		FS54JUY-520001～FS54JUY-530165 平成13年2月6日～平成16年8月16日	362	
	KL-FS54JUZ		FS54JUZ-520001～FS54JUZ-530119 平成13年2月15日～平成16年9月13日	198	
	KL-FS54JVY		FS54JVY-520096 平成12年9月15日	1	
	KL-FS54JVZ		FS54JVZ-520280 平成12年10月10日	1	
	KL-FS55JUZ		FS55JUZ-520001～FS55JUZ-720013 平成13年3月9日～平成16年9月9日	156	
	KL-FT50JVX		FT50JVX-520070～FT50JVX-530444 平成12年9月15日～平成16年12月8日	170	
	KL-FT50JWZ		FT50JWZ-520041～FT50JWZ-530077 平成12年9月15日～平成16年12月7日	126	
	KL-FT54JVX		FT54JVX-530034～FT54JVX-530240 平成15年9月25日～平成16年12月17日	138	
	KL-FT54JWZ		FT54JWZ-530012～FT54JWZ-530147 平成15年6月5日～平成16年10月28日	39	
KL-FU50JTZ	FU50JTZ-520062～FU50JTZ-530119 平成13年2月28日～平成16年3月29日	47			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	KL-FU54J TZ	ふそう	FU54J TZ-530003～FU54J TZ-530274 平成 15 年 5 月 27 日～平成 16 年 9 月 7 日	97	
	KL-FU54J YZ		FU54J YZ-520001～FU54J YZ-520155 平成 13 年 2 月 27 日～平成 15 年 4 月 9 日	155	
	KL-FU55J TZ		FU55J TZ-530003～FU55J TZ-530032 平成 15 年 6 月 2 日～平成 16 年 8 月 26 日	25	
	KL-FU55J YZ		FU55J YZ-520001～FU55J YZ-520048 平成 13 年 4 月 26 日～平成 15 年 4 月 10 日	48	
	KL-FV50J TZ		FV50J TZ-530017～FV50J TZ-530059 平成 15 年 9 月 10 日～平成 16 年 6 月 15 日	2	
	KL-FY54J TY		FY54J TY-530047～FY54J TY-530282 平成 15 年 7 月 3 日～平成 16 年 8 月 31 日	25	
	PJ-FS54J UY		FS54J UY-530048～FS54J UY-530162 平成 15 年 12 月 17 日～平成 16 年 8 月 5 日	106	
	PJ-FS54J UZ		FS54J UZ-530048～FS54J UZ-530108 平成 15 年 11 月 27 日～平成 16 年 9 月 1 日	24	
	PJ-FS55J UZ		FS55J UZ-530069～FS55J UZ-530105 平成 16 年 4 月 24 日～平成 16 年 8 月 25 日	11	
	PJ-FT50J VX		FT50J VX-530321～FT50J VX-530448 平成 16 年 4 月 13 日～平成 16 年 11 月 18 日	6	
	PJ-FT50J WZ		FT50J WZ-530062 平成 16 年 2 月 11 日	1	
	PJ-FU54J TZ		FU54J TZ-530157～FU54J TZ-530272 平成 15 年 12 月 2 日～平成 16 年 9 月 3 日	23	
	PJ-FU55J TZ		FU55J TZ-530022～FU55J TZ-530026 平成 16 年 7 月 6 日～平成 16 年 7 月 30 日	5	
(計 25 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 12 年 9 月 15 日～平成 16 年 12 月 17 日	(計 1,810 台)		

備考) 本件は、平成 17 年 6 月 15 日付、届出番号「1450」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両の台数を訂正するものです。

(平成 18 年 3 月 23 日)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。