

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成17年6月22日

リコール届出番号	1456	リコール開始日	平成17年6月23日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ヴィルフリート・ポート TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (エアタンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアタンクとバッテリーボックスを固定する金具の取付けボルトの締付けが不適切なため、走行中の振動等により、当該ボルトが脱落するものがある。そのため、そのままの状態で使用すると、エアタンクが傾いて、エアタンクに接続されているエア配管が損傷しエアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下する、あるいは、変速操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトの締付け状況を確認し、緩みがあるものは正規に締付ける。また、ボルトが脱落しているものは、新品を取付ける。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては、運転者席左側ガラス後方部に No.1456 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	KC-FP510DKR	ふそう	FP510DK-510016～FP510DK-510068 平成11年3月18日～平成12年3月3日	18	
	KC-FP510DR		FP510D-510002～FP510D-510239 平成10年7月15日～平成12年3月1日	39	
	KC-FP512DKR		FP512DK-510057 平成11年11月25日	1	
	KC-FP512DR		FP512D-510048～FP512D-510049 平成11年3月23日～平成11年3月24日	2	
	KC-FP515DKR		FP515DK-510021 平成11年2月3日	1	
	KC-FP515DR		FP515D-510014～FP515D-510134 平成10年8月8日～平成12年3月28日	26	
	KC-FP540DKR		FP540DK-510001～FP540DK-510015 平成10年4月20日～平成12年2月12日	15	
	KC-FP540DR		FP540D-500001～FP540D-510102 平成8年8月20日～平成12年3月16日	175	
	KC-FP540GR		FP540G-500001～FP540G-510056 平成8年11月21日～平成12年3月2日	72	
	KC-FP541DKR		FP541DK-510001～FP541DK-510013 平成10年4月7日～平成11年3月25日	13	
	KC-FP541DR		FP541D-500001～FP541D-510032 平成8年7月23日～平成12年2月29日	183	
	KC-FP541GR		FP541G-500005～FP541G-510003 平成8年11月25日～平成11年6月25日	6	
KC-FP542DKR	FP542DK-510001～FP542DK-510023 平成10年4月7日～平成12年3月11日	23			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
三菱	KC-FP542DR	ふそう	FP542D-500001～FP542D-510041 平成 8 年 7 月 24 日～平成 12 年 2 月 26 日	153	
	KC-FP542GR		FP542G-500001～FP542G-510004 平成 8 年 11 月 11 日～平成 12 年 2 月 15 日	7	
	KC-FP543DR		FP543D-500004～FP543D-510013 平成 8 年 9 月 17 日～平成 12 年 1 月 25 日	39	
	KC-FP544DKR		FP544DK-510001～FP544DK-510006 平成 10 年 5 月 7 日～平成 11 年 3 月 18 日	6	
	KC-FP544DR		FP544D-500001～FP544D-510002 平成 8 年 8 月 27 日～平成 11 年 11 月 17 日	19	
	KC-FP545DKR		FP545DK-510001～FP545DK-510020 平成 10 年 4 月 7 日～平成 12 年 2 月 17 日	20	
	KC-FP545DR		FP545D-500002～FP545D-510067 平成 8 年 8 月 8 日～平成 12 年 3 月 6 日	266	
	KC-FP545GR		FP545G-500001～FP545G-510009 平成 9 年 1 月 16 日～平成 12 年 2 月 28 日	20	
	KC-FP549DR		FP549D-500001～FP549D-510021 平成 8 年 7 月 31 日～平成 12 年 2 月 9 日	60	
	KC-FV510HR		FV510H-510001～FV510H-510003 平成 11 年 6 月 23 日～平成 11 年 6 月 25 日	3	
	KC-FV512HR		FV512H-500002～FV512H-510011 平成 8 年 8 月 5 日～平成 12 年 2 月 17 日	92	
	KC-FV513HR		FV513H-500004～FV513H-510044 平成 8 年 8 月 28 日～平成 12 年 2 月 29 日	578	
	KC-FV514HR		FV514H-500008～FV514H-510053 平成 8 年 8 月 2 日～平成 12 年 3 月 1 日	453	
	KC-FV515HR		FV515H-500002～FV515H-510027 平成 8 年 7 月 31 日～平成 12 年 3 月 11 日	135	
	KC-FV540HR		FV540H-510001～FV540H-510003 平成 10 年 6 月 29 日～平成 11 年 6 月 16 日	2	
	KL-FP50MDR		FP50MD-520007 平成 13 年 5 月 25 日	1	
	KL-FP54JDR		FP54JD-520001～FP54JD-520006 平成 13 年 3 月 19 日～平成 13 年 3 月 22 日	3	
	KL-FP54LDR		FP54LD-520001 平成 13 年 4 月 12 日	1	
	KL-FV50LHR		FV50LH-520001～FV50LH-520004 平成 12 年 3 月 9 日～平成 13 年 3 月 15 日	2	
KL-FV50NHR	FV50NH-520002～FV50NH-520005 平成 13 年 5 月 14 日～平成 13 年 7 月 17 日	2			
(計 33 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 8 年 7 月 23 日～平成 13 年 7 月 17 日	(計 2,436 台)		

備考) 本件は、平成 17 年 6 月 22 日付、届出番号「1456」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両の型式、車台番号の範囲、製作期間及び台数を追加・訂正するものです。

(平成 18 年 3 月 23 日)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。