

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 3 月 29 日

リコール届出番号	1654	リコール開始日	平成 18 年 3 月 30 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(スタビライザー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スタビライザーリンク取り付け工程において、作業指示が不適切なため、取付ナットの締付けが不足している車両がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが脱落し、リンクが外れブレーキホースと干渉し、最悪の場合、ブレーキホースに穴があき、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ナットを規定トルクで増し締めする。 又、ブレーキホース、スタビライザーリンク、取り付け金具を点検し、損傷している場合は新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全てのユーザを把握しているため、周知のための処置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に No.1654 のステッカーを貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FE70BB	ふそう キャンター	FE70BB-520130 平成 17 年 10 月 3 日	1	
	PA-FE70DB		FE70DB-520361 ~ FE70DB-520784 平成 17 年 10 月 3 日 ~ 平成 17 年 10 月 28 日	9	
	PA-FE72DB		FE72DB-520038 平成 17 年 10 月 6 日	1	
	PA-FE72DE		FE72DE-520128 ~ FE72DE-520148 平成 17 年 10 月 5 日 ~ 平成 17 年 10 月 13 日	3	
	PA-FE72DEV		FE72DEV-520162 平成 17 年 10 月 5 日	1	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 10 月 3 日 ~ 平成 17 年 10 月 28 日	(計 15 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。