

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年3月31日

リコール届出番号	外-1292	リコール開始日	平成 18年4月1日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 梅野 勉	製作国： 製作者名： 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン)0070-800-551133 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ内のモータにおいて、カーボンブラシの材質が不適切なため、カーボンブラシが早期に摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると摩耗が進行し、最悪の場合、燃料ポンプが作動しなくなり、原動機が停止して再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを点検し、該当するポンプが装着されていた場合、良品と交換する。		
不 具 合 件 数	16件	事故の有無	0件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車：後面ガラス左下隅に外-1292のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	GH-3BAMXF	パサートワゴン 2.8 V6 4モーシヨン	WVWZZZ3BZ3E150065 => WVWZZZ3BZ3E426969 平成14年10月31日 => 平成15年7月4日	692	MY03
		パサート 2.8 V6 4モーシヨン	WVWZZZ3BZ3P180158 => WVWZZZ3BZ3P430856 平成14年9月24日 => 平成15年5月16日	399	
	1型式	2車種	輸入期間の範囲 平成14年9月24日 => 平成15年7月4日	1,091	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

