

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年4月6日

リコール届出番号	外-1296	リコール開始日	平成18年4月10日
届出者の氏名又は名称	有限会社 アプリリアジャパン 代表取締役 アンドリュー クレイトン 生産国：イタリア 製作者名：アプリリア S.p.A 問い合わせ先：技術・部品部 電話：045-477-2605		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（ドライブチェーン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	二輪車のドライブチェーンにおいて、製造時の熱処理が不適切なため、当該チェーンの材質の強度が不足しているものがある。そのため、発進又は減速時の駆動力により亀裂が発生し、最悪の場合、ドライブチェーンが破断して走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドライブチェーンを良品と交換する。また、既に走行距離の多い車両については、スプロケットも合わせて交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	0 件
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、車体番号近傍に外No. 1296のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
アプリリア	ZD4RP	TUONO 1000 R	ZD4RPB0904S001447～ZD4RPB0904S002164 平成16年3月19日～平成16年7月1日	83台	
	ZD4RR	RSV 1000 R	ZD4RR00004S004803～ZD4RR00004S005584 平成16年3月11日～平成16年4月15日	10台	
		RSV 1000 R FACTORY	ZD4RR00004S004808～ZD4RR00004S005057 平成16年3月12日～平成16年3月25日	39台	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年3月11日～平成16年7月1日	(計132台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。