

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年4月6日

|                                |   |  |           |
|--------------------------------|---|--|-----------|
| 改善対策届出番号                       | 316   | 改善対策開始日                                    | 平成18年4月7日 |
| 届出者の氏名又は名称                     | マツダ株式会社<br>代表取締役社長 井巻 久一  | (問い合わせ先：マツダ(株)コールセンター)<br>TEL 0120-386-919 |           |
| 不具合の部位(部品名)                    | エアバッグ(ホーンスイッチ締結ボルト)   |  |           |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ホーンスイッチをステアリングに締結しているボルトの強度が不足しているものがある。そのため、極低温下でエアバッグが展開した際、その圧力により当該ボルトが破断し、ホーンスイッチがステアリングから飛び出し、最悪の場合、乗員に危害を与えるおそれがある。                        |  |           |
| 改善対策の内容                        | 全車両、ホーンスイッチとエアバッグを対策品に交換する。   |  |           |
| 不具合件数                          | 0件  | 事故の有無                                      | 無し        |
| 発見の動機                          | 部品メーカーからの情報による。   |  |           |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。</li> </ul> |  |           |

| 車名  | 型式       | 通称名    | 改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間                            | 改善対策対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|--------|--|------------|----|
| マツダ | CBA-NCEC | ロードスター | NCEC-103152~NCEC-104283<br>平成17年12月2日~平成18年2月14日 | 618        |    |
|     | (計1型式)   | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成17年12月2日~平成18年2月14日            | 計618台      |    |

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。