

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年5月18日

|                                  |  |         |            |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号                         | 1667   | リコール開始日 | 平成18年5月19日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | スズキ株式会社<br>代表取締役社長 津田 紘<br>問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-402-253   |         |            |
| 不具合の部位（部品名）                      | 電気装置(キーレススタートコントロールユニット)   |         |            |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | イグニッションスイッチのキーレススタートシステムにおいて、キーレススタートコントロールユニットのプログラムが不適切なため、イグニッションキーの役割をする携帯機との電波交信範囲外において施錠されない場合がある。そのため、その状態で運転者以外の者が、イグニッションスイッチを操作すると、エンジンを始動できるおそれがある。     |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、キーレススタートコントロールユニットのプログラムを変更した対策品に交換するとともに携帯機も交換する。   |         |            |
| 不具合の件数                           | 5件   | 事故の有無   | 無し         |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |         |            |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近)にNo.1667のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |            |

| 車名  | 型式       | 通称名     | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                      | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|---------|--|------------|----|
| スズキ | BA-CJ44A | スカイウェイブ | CJ44A-100052～CJ44A-101921<br>平成18年4月3日～平成18年4月28日  | 1,621台     |    |
| スズキ | BC-CK44A | スカイウェイブ | CK44A-100025～CK44A-100151<br>平成18年4月13日～平成18年4月26日 | 107台       |    |
|     | (計2型式)   | (計1車種)  | (製作期間の全体の範囲)<br>平成18年4月3日～平成18年4月28日               | (計1,728台)  |    |

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。