

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 5 月 24 日

リコール届出番号	1664	リコール開始日	平成 18 年 5 月 25 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 ハラルド・ブルストラー		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230
不具合の部位(部品名)	座席ベルト(座席ベルト固定金具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	最後部座席のシートベルトの金具を固定するフロアボードの穴径が不適切なため、金具が傾いた状態で無理に取付られているため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、最悪の場合、衝突時等の際に乗客が前方に移動することを防止できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該フロアボードを対策品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、または、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザを把握しているため、周知のための処置はとらない。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部に No.1664 のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-MK25FJ	ふそう I70ミディ	MK25FJ-23028 ~ MK25FJ-23046 平成 17 年 9 月 15 日 ~ 平成 17 年 12 月 15 日	11	
	PA-MK26FJ		MK26FJ-23002 ~ MK26FJ-23050 平成 16 年 11 月 27 日 ~ 平成 17 年 11 月 23 日	28	
	PA-MK27FH		MK27FH-23026 平成 17 年 3 月 25 日	1	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(製造期間の全体の範囲) 平成 16 年 11 月 27 日 ~ 平成 17 年 12 月 15 日	(計 40 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。