

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 5 月 24 日

リコール届出番号	1665	リコール開始日	平成 18 年 5 月 25 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(変速機シフトコントロール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機の第2シフトロッドボールジョイント部の強度が不足しているため、変速操作時に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部が折損して変速不能となり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、第2シフトロッド一式を対策品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、または、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部に No.1665 のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-BE436E	ふそう ローザ	BE436E-40001 ~ BE436E-40839 平成 7 年 5 月 12 日 ~ 平成 9 年 8 月 27 日	726	
	KC-BE438E		BE438E-40003 ~ BE438E-41322 平成 7 年 5 月 10 日 ~ 平成 9 年 9 月 5 日	1,122	
	KC-BE438F		BE438F-40001 ~ BE438F-42029 平成 7 年 5 月 10 日 ~ 平成 9 年 9 月 12 日	1,696	
	KC-BE439F		BE439F-40001 ~ BE439F-40747 平成 7 年 4 月 27 日 ~ 平成 9 年 9 月 3 日	638	
	KC-BE449F		BE449F-40001 ~ BE449F-40502 平成 7 年 5 月 16 日 ~ 平成 9 年 9 月 5 日	403	
	KC-BE459F		BE459F-40005 ~ BE459F-40967 平成 7 年 5 月 12 日 ~ 平成 9 年 9 月 8 日	641	
	KC-BG438F		BG438F-40001 ~ BG438F-40347 平成 7 年 5 月 25 日 ~ 平成 9 年 9 月 4 日	346	
(計 7 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 7 年 4 月 27 日 ~ 平成 9 年 9 月 12 日	(計 5,572 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。