

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年5月31日

リコール届出番号	1675	リコール開始日	平成18年6月1日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、ピストン冷却用オイル噴射装置のチェックバルブボディの剛性が不足しているため、当該バルブを組み付けた際にボディが変形し、オイルが噴射されず、ピストンが冷却されないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ピストンの温度が上昇して亀裂又は焼き付きが発生し、最悪の場合、オイルが漏れ、火災が発生する。又は、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、気筒毎にチェックバルブの機能を点検し、作動不良があった場合、当該気筒のピストン一式(ピストン、シリンダーライナー等)を新品に交換する。また、全車両、チェックバルブを対策品に交換する。 なお、対策品の全数供給までに時間を要するため、暫定措置として当該噴射装置がオイルを噴射する場合には、後日、チェックバルブを対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	火災 1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは、直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部に No.1675 のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PJ-FP50JDR	ふそう	FP50JD -540020～FP50JD -740001 平成18年1月13日～平成18年4月11日	5	
	PJ-FP54JDR		FP54JD -540044～FP54JD -740031 平成17年12月7日～平成18年4月26日	78	
	PJ-FP54JER		FP54JE -540038～FP54JE -740021 平成18年1月25日～平成18年4月26日	24	
	PJ-FP54JGR		FP54JG -740001 平成18年2月10日	1	
	PJ-FP55JDR		FP55JD -740002～FP55JD -740006 平成17年12月28日～平成18年4月26日	5	
	PJ-FV50JHR		FV50JH -540007～FV50JH -740032 平成17年10月14日～平成18年5月10日	277	
	PJ-FV50JYP		FV50JY -540072～FV50JY -540247 平成18年2月16日～平成18年4月25日	6	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月14日～平成18年5月10日	(計396台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。