


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

電気装置において、主電気配線に仕様の異なるヒューズを組み付けたものがあり、取付端子に確実に取り付けられていないものがある。そのため、走行中の振動等により、接触不良となり、最悪の場合、灯火器類及び警音器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、ヒューズを正規品と交換する。

識別：フレーム左側の型式認定番号標の前側に白ペイントを塗布する。

注 は交換部品を示す。