


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ディスクロータを対策品と交換する。

識別：ホイールの穴部より、形状の差異を容易に識別できるため、特別な識別は行なわない。

注： は、交換部品を示す。