


# 改善箇所説明図



注  は対象対策部品を示す。

不具合発生箇所

〔 アクペダル取り付け部の構造が不適切なため、摺動性が悪いものがあり、アクセルペダルを放した後にエンジン回転の降下が遅れるものがある。 〕

<改善方法>

全車両、当該アクセルペダルを対策品に交換する。

<識別>

アクセルペダル上部に白ペイントにてマークする。