

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年6月6日

リコール届出番号	外-1310	リコール開始日	平成18年6月7日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラー・クライスラー社 ダイムラー・クライスラー日本株式会社 問い合わせ先：フリーダイヤル 代表取締役 ハンス・テンペル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ドライブ・アクスル・モジュレータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後軸の左右輪の制動力を制御するコントロールユニットの基板回路の保護塗装が不適切なため、当該ユニットのゴム製シールから発生する硫黄ガスにより、基板回路が腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、最悪の場合、回路の一部が断線し、左右輪の制動力に差が生じるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コントロールユニットを良品と交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあつては運転者席左側面ガラス後方下部に外-1310のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9501422K785629～WDB9501422K841375 平成14年10月11日～平成15年7月28日	6	
			WDB9502032K789675 平成14年11月13日	1	
			WDB9502082K780572～WDB9502082K837769 平成14年9月17日～平成15年7月3日	18	
			WDB9502182K772836～WDB9502182K842288 平成14年8月6日～平成15年8月28日	110	
			WDB9502422K770590～WDB9502422K848382 平成14年12月23日～平成16年12月2日	15	
			WDB9502432K793716～WDB9502432K839974 平成14年12月24日～平成15年7月28日	10	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9502442K771584～WDB9502442K848520 平成14年9月17日～平成16年4月16日	22	
			WDB9521412K783207～WDB9521412K842417 平成15年4月9日～平成15年11月4日	16	
			WDB9522412K841796 平成15年8月28日	1	
			WDB9540322K771583～WDB9540322K842501 平成14年7月22日～平成15年7月28日	113	
			WDB9540332K798207～WDB9540332K841321 平成14年12月24日～平成15年7月14日	12	
			WDB9540422K800915～WDB9540422K840602 平成15年1月16日～平成15年7月28日	14	
			WDB9541612K789535～WDB9541612K834391 平成14年10月28日～平成15年5月27日	7	
			WDB9542412K777046～WDB9542412K854761 平成14年9月24日～平成15年9月3日	15	
			WDB9300032K877963～WDB9300032K934752 平成16年3月12日～平成16年10月12日	4	
			WDB9300442K884407 平成16年1月5日	1	
			WDB9301422K849688～WDB9301422K876710 平成15年8月28日～平成15年12月18日	5	
			WDB9302082K849351～WDB9302082K956266 平成15年8月28日～平成16年10月12日	67	
			WDB9302132K884055～WDB9302132K884096 平成16年1月7日	2	
			WDB9302182K819064～WDB9302182K958543 平成15年4月7日～平成17年1月24日	221	
			WDB9302422K934012～WDB9302422K938398 平成17年1月24日～平成15年3月20日	4	
WDB9302432K862667～WDB9302432K929589 平成15年11月20日～平成16年9月18日	13				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	ACTROS	WDB9302442K860710～WDB9302442K959684 平成15年11月20日～平成17年3月20日	33	
			WDB9321412K863917～WDB9321412K958915 平成15年10月8日～平成17年1月24日	41	
			WDB9322412K857983～WDB9322412K894980 平成15年10月9日～平成16年3月22日	2	
			WDB9323072K947013 平成16年10月22日	1	
			WDB9323172K961600 平成17年4月12日	1	
			WDB9340322K818137～WDB9340322K962376 平成15年4月23日～平成17年1月24日	247	
			WDB9340332K870068～WDB9340332K912289 平成15年11月20日～平成16年5月17日	18	
			WDB9340421K935355～WDB9340421K939515 平成16年8月13日	3	
			WDB9340422K848014～WDB9340422K961478 平成15年10月8日～平成17年1月24日	33	
			WDB9341612K849309～WDB9341612K951254 平成15年9月3日～平成16年11月1日	21	
			WDB9342411K934937 平成16年8月13日	1	
			WDB9342412K831540～WDB9342412K943904 平成15年6月20日～平成16年8月23日	20	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年7月22日～平成17年4月12日	(計1,098台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。