

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年6月12日

リコール届出番号	1679	リコール開始日	平成18年6月13日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	製造工程において、前輪内側前部に装着する泥跳ね防止装置に形状の異なるものを誤って取付けたため、雪路走行時に巻き上げた雪がABSコントロールバルブのエア排気口を閉塞することがあり、ABSが機能しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該泥跳ね防止装置と取付金具一式を良品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、または、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザを把握しているため、周知のための処置はとらない。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあつては運転者席左側ガラス後方部に No.1679 のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PJ-MS86JP	ふそう エアバス または エアクイン	MS86JP-25005～MS86JP-25088 平成17年10月13日～平成18年1月31日	76	
	(計1型式)	(計1車種)	(製造期間の全体の範囲) 平成17年10月13日～平成18年1月31日	(計76台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。