

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年6月13日

リコール届出番号	1677	リコール開始日	平成18年6月14日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	制動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキのディスクロータにおいて、つけ根部分に設けた熱変形を防止するための溝の形状が不適切なため、下り坂等でブレーキを多用した際に発生する熱応力の繰り返しによりディスクロータに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、ディスクロータが破断し、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ディスクロータを対策品と交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1677のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	UA-E51 CBA-E51	エルブランド	E51-000001～E51-150945 平成14年4月24日～平成17年12月20日	72,667	
	UA-NE51 CBA-NE51		NE51-000001～NE51-150573 平成14年4月24日～平成17年12月23日	45,390	
	CBA-ME51		ME51-000001～ME51-051260 平成16年11月26日～平成17年12月21日	18,930	
	CBA-MNE51		MNE51-000001～MNE51-050403 平成16年11月26日～平成17年12月20日	7,368	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年4月24日～平成17年12月23日	(計144,355台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。