

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年6月29日

リコール届出番号	1690	リコール開始日	平成18年6月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（クラッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クラッチシャフトと操作レバーの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、クラッチ操作の繰り返しにより当該溶接部が剥がれて空転し、最悪の場合、クラッチ操作ができず、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、溶接が不十分なものはクラッチシャフトを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1690のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CXG51X5	ギガ	CXG51X5-7000023～CXG51X5-7000027 平成16年12月2日～平成16年12月15日	4	
	KL-CXZ51K4		CXZ51K4-7000654～CXZ51K4-7000691 平成16年12月3日～平成16年12月15日	12	
	KL-CYG51Y4		CYG51Y4-7000012 平成16年12月3日	1	
	PJ-CYG51Y5Z		CYG51Y5Z-7000017 平成16年12月15日	1	
	PJ-CYH51W5		CYH51W5-7000022～CYH51W5-7000024 平成16年12月4日～平成16年12月15日	2	
	KL-CYJ51W4 KL-CYJ51W4A		CYJ51W4-7000313～CYJ51W4-7000316 平成16年12月2日～平成16年12月4日	4	
	KL-CYJ51W4L		CYJ51W4L-7000033～CYJ51W4L-7000035 平成16年12月10日～平成16年12月13日	3	
	PJ-CYJ51W5 PJ-CYJ51W5A		CYJ51W5-7000865～CYJ51W5-7000980 平成16年12月2日～平成16年12月16日	62	
	PJ-CYJ51W5L		CYJ51W5L-7000017 平成16年12月14日	1	
	KL-CYL51V4		CYL51V4-7000353～CYL51V4-7000371 平成16年12月2日～平成16年12月15日	12	
	PJ-CYL51V5 PJ-CYL51V5A		CYL51V5-7000802～CYL51V5-7000905 平成16年12月3日～平成16年12月16日	42	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYL51V5Z	ギガ	CYL51V5Z-7000054～CYL51V5Z-7000058 平成16年12月3日～平成16年12月13日	5	
	KL-CYM51P4		CYM51P4-7000029 平成16年12月9日	1	
	KL-CYM51Q4		CYM51Q4-7000032 平成16年12月4日	1	
	PJ-CYM51Q5		CYM51Q5-7000060～CYM51Q5-7000066 平成16年12月7日～平成16年12月16日	4	
	KL-CYM51V4		CYM51V4-7000047～CYM51V4-7000054 平成16年12月2日～平成16年12月15日	8	
	PJ-CYM51V5		CYM51V5-7000078～CYM51V5-7000087 平成16年12月2日～平成16年12月17日	4	
	PJ-CYM51V5Z		CYM51V5Z-7000005 平成16年12月13日	1	
	KL-CYY51V4J		CYY51V4J-7000009 平成16年12月4日	1	
	PJ-CYY51V5		CYY51V5-7000032 平成16年12月13日	1	
	PJ-CYY51V5J		CYY51V5J-7000023 平成16年12月15日	1	
	KL-CYZ51P4		CYZ51P4-7000080～CYZ51P4-7000085 平成16年12月3日～平成16年12月9日	5	
	PJ-CYZ51Q5		CYZ51Q5-7000056～CYZ51Q5-7000058 平成16年12月14日～平成16年12月16日	3	
	PJ-CYZ51Q5J		CYZ51Q5J-7000020 平成16年12月4日	1	
	KL-CYZ51S4		CYZ51S4-7000009 平成16年12月15日	1	
	KL-CYZ51V4		CYZ51V4-7000062～CYZ51V4-7000064 平成16年12月9日～平成16年12月13日	3	
	PJ-CYZ51V5		CYZ51V5-7000061～CYZ51V5-7000071 平成16年12月2日～平成16年12月13日	10	
KL-CYZ52V4	CYZ52V4-7000041～CYZ52V4-7000042 平成16年12月3日～平成16年12月4日	2			
	(計31型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年12月2日～平成16年12月17日	(合計196台)	

(備考) 本件は、平成18年1月13日付け「届出番号1600」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に誤りがあったため、対象車両を追加し、新たに届出するものです。

[注意事項]リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。