

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年7月11日

リコール届出番号	1693	リコール開始日	平成18年7月12日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先: 産業機械事業部 技術部品質保証課 TEL 046-252-3294		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トルクコンバータ式変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トルクコンバータ式変速機において、前後進切替操作時のショックを軽減させる皿バネの強度が不足しているものがある。そのため、前後進切替操作を頻繁に行うと、当該バネが破損し、そのまま使用を続けると、破損したバネ小片がクラッチギヤとドラムの上に噛み込み、最悪の場合、ニュートラル状態で車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トルクコンバータ式変速機を対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問、或いは電話により通知する。 ・分解整備事業者:全ユーザーが特定されている為、周知の処置はとらない。 ・改善実施済車には、インストパネル右側にNo.1693のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	NL01	ニッサン フォークリフト	NL01-000004 ~ NL01-000843 平成15年7月10日 ~ 平成17年2月25日	84	
	NQL01		NQL01-000004 ~ NQL01-000023 平成15年9月4日 ~ 平成16年6月22日	3	
	NL02		NL02-000004 ~ NL02-000068 平成15年9月26日 ~ 平成16年12月16日	4	
	NTL02		NTL02-000004 平成15年12月24日	1	
	LPL02		LPL02-001010 ~ LPL02-001024 平成16年8月16日 ~ 平成17年2月16日	4	
	SB-LYL02		LYL02-001023 ~ LYL02-001034 平成16年10月4日 ~ 平成17年2月15日	3	
	PL02		PL02-000745 ~ PL02-001256 平成16年2月6日 ~ 平成16年6月21日	3	
	UL02		UL02-000185 平成16年4月2日	1	
	UGL02		UGL02-000093 ~ UGL02-000531 平成15年9月15日 ~ 平成16年11月19日	8	
	YL02 SB-YL02		YL02-000098 ~ YL02-001717 平成15年8月19日 ~ 平成16年10月20日	10	
	YGL02		YGL02-000038 ~ YGL02-000768 平成15年7月31日 ~ 平成16年7月29日	8	
(計12型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年7月10日 ~ 平成17年2月25日	(計129台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。