

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表 リコール届出日:平成 18年 7月 11日

リコール届出番号	1694	リコール開始日	平成 18年 7月 12日
届出者の氏名又は名称	三菱重工業株式会社 代表取締役 佃 和夫 問い合わせ先:三菱重工業株式会社 汎用機・特車事業本部 部品・サービス部 産業車両サービス課 TEL (042)761-7358		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トルクコンバータ式変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造,装置又は性能の状況及びその原因	トルクコンバータ式変速機において、前後進切替操作時のショックを軽減させる皿パネの強度が不足しているものがある。そのため、前後進切替操作を頻繁に行うと、当該パネが破損し、そのまま使用を続けると、破損したパネ小片がクラッチギヤとドラムの間に噛み込み、最悪の場合、ニュートラル状態で車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トルクコンバータ式変速機を対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので周知のための措置はとらない。 ・対策実施済み車には、ダッシュボード前面の銘板横にステッカー(No.1694)を貼付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KF2D	三菱 フォーグワ	KF2D-00015 ~ KF2D-90004 平成15年7月28日 ~ 平成17年4月18日	121	
	SA-KF3C		KF3C-50002 ~ KF3C-70004 平成15年7月29日 ~ 平成16年9月30日	13	
	KF4C		KF4C-05019 ~ KF4C-55033 平成15年8月8日 ~ 平成17年8月10日	16	
	SA-KF6B		KF6B-05013 ~ KF6B-55027 平成15年8月6日 ~ 平成16年11月2日	15	
	F13F		F13F-30033 ~ F13F-58025 平成15年9月10日 ~ 平成17年1月14日	17	
	SB-F14E		F14E-30116 ~ F14E-50262 平成15年9月3日 ~ 平成17年1月7日	21	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	SA-F16D	三菱 フォークリフト	F16D-50337 ~ F16D-99501 平成16年3月31日 ~ 平成17年1月31日	4	
	F17D		F17D-00048 ~ F17D-99501 平成15年7月26日 ~ 平成17年3月18日	17	
	SB-F18C		F18C-00027 ~ F18C-99504 平成15年7月10日 ~ 平成17年1月25日	70	
	F25C		F25C-00044 ~ F25C-70059 平成15年8月6日 ~ 平成16年9月16日	11	
	F34		F34-50023 ~ F34-50134 平成15年7月22日 ~ 平成16年12月3日	6	
	F35		F35-00012 ~ F35-50267 平成15年8月25日 ~ 平成16年10月25日	19	
	SB-F37		F37-00020 平成15年10月31日	1	
	(計13型式) (計1車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成15年7月10日 ~ 平成17年8月10日	(計331台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。