

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年 7月18日

改善対策届出番号	324	改善対策開始日	平成18年 7月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 渡辺 捷昭 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	原動機（過給機：ターボ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の過給機（ターボ）において、タービン翼の強度が不足しているため、ターボが最高回転域で回転している時に急加速を繰り返し行くと、タービン翼が共振し、損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンの出力低下や異音が発生し、最悪の場合、タービンシャフトが折損して白煙が発生し、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該ターボを対策品と交換する。		
不具合件数	25件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	PB-XZB40	トヨタ コースター	XZB40-0050004～XZB40-0050690 平成16年 8月19日～平成17年 8月17日	684	
	PB-XZB50		XZB50-0050005～XZB50-0051205 平成16年 8月19日～平成17年 8月30日	1,154	
	PB-XZB51		XZB51-0050000～XZB51-0050428 平成16年 5月19日～平成17年 8月 5日	422	
	PB-XZB46V	トヨタ コースター ビッグバン	XZB46-0001002～XZB46-0001029 平成16年 9月 7日～平成17年 8月 2日	28	
	PB-XZB56V		XZB56-0001002～XZB56-0001030 平成16年 9月24日～平成17年 8月 4日	29	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
日野	PB-XZB40M	日野リエッセII	XZB40-0001001～XZB40-0001203 平成16年 8月19日～平成17年 8月 5日	203	
	PB-XZB50M		XZB50-0001001～XZB50-0001623 平成16年 8月19日～平成17年 9月 5日	599	
	PB-XZB51M		XZB51-0001001～XZB51-0001107 平成16年 8月24日～平成17年 8月17日	107	
	PB-XZB46Y	日野リエッセII ビッグバン	XZB46-0050000～XZB46-0050003 平成16年12月17日～平成17年 7月22日	4	
	PB-XZB56Y		XZB56-0050000～XZB56-0050001 平成16年11月22日～平成17年 3月16日	2	
	(計10型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 5月19日～平成17年 9月 5日	(計3,232台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。