

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年07月20日

リコール届出番号	1697	リコール開始日	平成18年07月20日
届出者の氏名又は名称	新キャタピラー三菱株式会社 代表取締役 広瀬 正典	製作国:フランス 製作者名:Caterpillar Inc 問合せ先:明石加々木-部 TEL:078(943)2125	
不具合部位(部品名)	車台(屈折継手部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車台を屈折させ操向するロードローラにおいて、フロントフレームとリヤフレームの屈折継手部の強度が不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると当該継手部に亀裂が発生し、最悪の場合、亀裂が進行し継手部が折損して、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、屈折継手部を対策品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備業者:使用者を全て把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善処置済み車両には、運転操作ボックス右側面下部にNo.1697のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	3JZ	CB-334D	3JZ00189~3JZ00240 平成11年05月31日~平成16年07月09日	14台	
	5PZ	CB-335D	5PZ00272~5PZ00537 平成11年04月14日~平成14年11月15日	126台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成11年04月14日~平成16年07月09日	(140台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。