

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年7月24日

リコール届出番号	1703	リコール開始日	平成18年7月25日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	窓ガラス（サンルーフ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンルーフ付車両において、前席サンルーフの開閉リンクブラケットとガイドレールの固定方法及び製造工程における作業が不適切なため、使用過程においてネジが緩んでガタが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ネジが外れて走行中の振動や風圧等によりサンルーフ前端が浮き、最悪の場合、樹脂スライダが破損し、サンルーフガラスが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、開閉リンクブラケット部のネジの緩みを点検し、緩みがあるものは、開閉リンク一式を対策品と交換する。また、全車両、サンルーフガラスとガイドレールをワイヤで締結する。		
不具合件数	20件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1703のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	E-W30	ラルゴ	W30-000103～W30-774374 平成5年4月27日～平成11年5月31日	63,400	サンルーフ付車
	E-NW30		NW30-000103～NW30-761812 平成5年4月26日～平成11年5月28日	28,155	
	Y-VW30 KD-VW30		VW30-000105～VW30-754820 平成5年5月6日～平成11年5月26日	17,825	
	Y-VNW30 KD-VNW30		VNW30-000107～VNW30-754142 平成5年4月24日～平成11年5月19日	16,035	
	E-CW30		CW30-600001～CW30-810351 平成5年4月24日～平成11年4月7日	5,583	
	E-NCW30		NCW30-600110～NCW30-810356 平成5年4月24日～平成11年4月7日	5,282	
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成5年4月24日～平成11年5月31日	(計136,280台)	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。