

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

### 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年 7月24日

改善対策届出番号	325	改善対策開始日	平成18年 7月25日			
届出者の氏名又は名称	ビー・エー・ジエー・インポート株式会社 代表取締役 ネシップ・ソヤック <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：英国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ランドローバー</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2992</td> </tr> </table>			製作国：英国	製作者名：ランドローバー	問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2992
製作国：英国						
製作者名：ランドローバー						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2992						
不具合の部位(部品名)	車体 (テールゲートダンパー)					
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テールゲートダンパーをボディ側に取り付けるボルトの締め付けトルクが不足しているため、走行中の振動等により当該取付部が緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると異音が発生し、最悪の場合、当該ダンパーがボディから外れてテールゲートが降下するおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、テールゲートダンパーの当該ボルトに緩み止め剤を塗布し、規定トルクで締め付ける。					
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>					

車名	型式	通称名	改善対策車対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
テント ローバー	ABA-LA44	ディスプレイ-3	SALLAJA535A000622～SALLAJA536A373737 平成17年 1月31日～平成18年 1月21日	334	
	ABA-LA40A		SALLAJA435A321597～SALLAJA436A374573 平成17年 3月22日～平成18年 2月 6日	510	
	(計2型式)	(計1車種)	輸入期間の全体の範囲 平成17年 1月31日～平成18年 2月 6日	(計844台)	

**【注意事項】**

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。