

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年7月27日

リコール届出番号	1706	リコール開始日	平成18年7月28日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		【問い合わせ先：お客様相談センター】 TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	電気装置（制動灯スイッチ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両製作工程で制動灯スイッチの接点部に不適切な潤滑剤が付着したため、接点の断続の際に発生する熱により潤滑剤成分が酸化し、当該接点部の接触抵抗が増大するものがある。そのため、接点にはたらく電気負荷が小さいと、当該スイッチが導通不良となり、制動灯及び補助制動灯が点灯しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを新品と交換する。			
不具合件数	1,917件	事故の有無	なし	
発見の動機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1706のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD1	フィット	GD1-2168371～GD1-2212891 平成16年12月16日～平成17年5月18日	22,676	
			GD1-8500286～GD1-8500416 平成16年12月20日～平成17年5月11日	118	
	DBA-GD2		GD2-1807415～GD2-1813860 平成16年12月16日～平成17年5月13日	4,797	
			GD2-8400033～GD2-8400055 平成16年12月20日～平成17年5月11日	23	
	CBA-GD3		GD3-1915156～GD3-1923014 平成16年12月16日～平成17年5月18日	6,740	
			GD3-8300072～GD3-8300115 平成17年1月12日～平成17年5月13日	40	
	CBA-GD4		GD4-1801846～GD4-1802957 平成16年12月16日～平成17年5月16日	1,019	
			GD4-8300023～GD4-8300029 平成17年1月28日～平成17年5月6日	6	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年12月16日～平成17年5月18日	(計35,419台)	

(備考) 本件は、平成17年2月2日付け「届出番号1350」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。