

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年8月2日

リコール届出番号	1705	リコール開始日	平成18年8月3日
届出者の氏名又は名称	小松フォークリフト株式会社 代表取締役社長 渋谷 武男		問合せ先:品質保証本部 企画総括グループ TEL :0285-28-8750
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体に取付けられている電気配線の継手部の防水構造が不適切なため、洗車時等に当該部が直接被水した場合、内部に水が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、継手部内部の電気接点が腐食して、電気機器が正常に作動せず、最悪の場合、走行不能などの不具合が起こるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線の継手部一式を対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者:直接訪問し通知する。 分解整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 対策完了車両は、ステッカ(1705)をダッシュボード前面に取付けてある社銘板の上方に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M200	-	M200-570014 ~ M200-583195 平成14年7月5日 ~ 平成17年1月5日	239台	
小松	M201	-	M201-573194 ~ M201-580508 平成15年2月5日 ~ 平成16年7月22日	6台	
小松	M202	-	M202-570508 ~ M202-582960 平成14年8月9日 ~ 平成16年12月20日	69台	
小松	M203	-	M203-570452 ~ M203-581045 平成14年8月20日 ~ 平成16年8月27日	15台	
小松	M204	-	M204-570065 ~ M204-583047 平成14年7月5日 ~ 平成16年12月23日	37台	
小松	M205	-	M205-571393 ~ M205-583024 平成14年9月27日 ~ 平成16年12月17日	11台	
小松	M206	-	M206-570702 ~ M206-576511 平成14年8月31日 ~ 平成15年9月29日	4台	
小松	M207	-	M207-570067 ~ M207-583111 平成14年7月4日 ~ 平成16年12月23日	14台	
小松	M209	-	M209-640004 ~ M209-646811 平成14年7月26日 ~ 平成17年1月6日	747台	
小松	M210	-	M210-640385 ~ M210-646363 平成14年9月3日 ~ 平成16年11月24日	16台	
小松	M211	-	M211-644216 ~ M211-646597 平成16年2月9日 ~ 平成16年12月17日	5台	
小松	M212	-	M212-640009 ~ M212-646540 平成14年8月5日 ~ 平成16年12月15日	65台	
小松	M213	-	M213-640429 ~ M213-64600 平成14年9月10日 ~ 平成16年12月16日	20台	
小松	SM201	-	SM201-572099 ~ SM201-582080 平成14年11月19日 ~ 平成16年10月22日	20台	
小松	SM202	-	SM202-570202 ~ SM202-582947 平成14年7月13日 ~ 平成16年12月14日	70台	
(計15型式)			(製作期間の全体の範囲) (平成14年7月4日 ~ 平成17年1月6日)	(計1338台)	

[備考] 本件は平成17年11月21日付け「届出番号1562」にてリコール届出を行ったものですが、対象車の範囲を拡げて新たに届出するものです。

[注意事項]

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。