

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年8月3日

リコール届出番号	1700	リコール開始日	平成18年8月4日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 井巻 久一	問い合わせ先：マツダ(株)コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位(部品名)	原動機(イグニッション・コイル)		
基準不適合状態であると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のイグニッション・コイルの製造工程が不適切なため、イグニッション・コイルに内蔵されているイグナイタを損傷させたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該コイルとイグナイタが溶損し、エンジン不調となり、最悪の場合、エンストし再始動不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、イグニッション・コイルを良品と交換する。		
不具合件数	66件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1700のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-DY3R	デミオ	DY3R-200005~DY3R-201985 平成17年3月25日~平成17年10月17日	1,970	
	DBA-DY3W		DY3W-400029~DY3W-426587 平成17年3月24日~平成17年10月17日	26,248	
	DBA-DY5R		DY5R-200007~DY5R-200410 平成17年3月25日~平成17年10月17日	403	
	DBA-DY5W		DY5W-400019~DY5W-404751 平成17年3月24日~平成17年10月17日	4,611	
	DBA-DC5R	ベリーサ	DC5R-200003~DC5R-200745 平成17年5月10日~平成17年10月17日	735	
	DBA-DC5W		DC5W-200007~DC5W-205473 平成17年5月10日~平成17年10月17日	5,378	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年3月24日~平成17年10月17日	(計39,345台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。