

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年8月7日

リコール届出番号	1712	リコール開始日	平成18年8月8日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置、警音器 (エアチャージパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアチャージパイプの取り回しが不適切なため、当該パイプと床下支持材(シル)が干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動等により当該パイプが損傷し、エアが漏れ、警音器が作動せず、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該パイプを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、または、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザを把握しているため、周知のための処置はとらない。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部にNo.1712のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-MP747K	ふそう エアロスター	MP747K-20002～MP747K-22028 平成9年3月8日～平成12年6月26日	175	
	KC-MP747M		MP747M-20002～MP747M-22070 平成9年2月20日～平成12年6月23日	154	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年2月20日～平成12年6月26日	(計329台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。