

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年8月9日

リコール届出番号	外-1334	リコール開始日	平成18年8月9日
届出者の氏名又は名称	株式会社エイチアンドケイコーポレーション 代表取締役 神取 浩美	製作国：ドイツ 製作者名：burstner社 問い合わせ先：burstner japan TEL:0564 - 54 - 0959	
不具合の部位（部品名）	発電機用燃料ホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	発電機用燃料ホースの材質が不適切なため、ホースが早期に劣化するものがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料ホースにひび割れが発生して燃料漏れを起し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ホースを対策品に交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：0件
発見の動機	ドイツ、burstner社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール及び電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側面ガラス後方下部に外-1334のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	不明	バーストナー	ZFA23000006088532～ ZFA24400007795683 平成13年6月4日～平成18年5月23日	242台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。