

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年8月 22 日

リコール届出番号	1711	リコール開始日	平成18年8月 23 日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(スタビライザ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スタビライザを車台に固定するリンク機構のブッシュの寸法が不適切なため、フロントサスペンションが上下する際にブッシュ部の摺動が悪いものがある。そのため、当該リンク機構に過大な応力が発生して折損することがあり、最悪の場合、二カ所のリンク機構が折損してスタビライザが落下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブッシュを点検し、該当するものは対策品と交換するとともに、ブラケットを対策品並びに新品に交換する。		
不具合件数	34件	事故の有無	事故の発生はない。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側面ガラス後方下部にNo.1711のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LD-BZU300M LD-BZU300X	日野 デュトロ	BZU300-0001457～BZU300-0001859 平成16年 6月10日～平成17年 8月 5日	281	
			BZU300-1000000～BZU300-1000164 平成17年 8月17日～平成18年 4月 5日	107	
	LD-BZU340M		BZU340-0001062～BZU340-0001121 平成16年 6月15日～平成17年 8月 2日	16	
			BZU340-1000009～BZU340-1000042 平成17年10月19日～平成18年 4月20日	16	
	LD-RZU300M LD-RZU300X		RZU300-0006087～RZU300-0007088 平成16年 6月 9日～平成17年 8月 5日	223	
			RZU300-1000001～RZU300-1000634 平成17年 8月17日～平成18年 4月24日	109	
	LD-RZU301M		RZU301-0001209～RZU301-0001446 平成16年 6月 9日～平成17年 7月14日	23	
			RZU301-1000033～RZU301-1000087 平成17年10月 7日～平成18年 3月27日	8	
	LD-RZU340M		RZU340-0001847～RZU340-0002026 平成16年 6月22日～平成17年 8月 4日	44	
			RZU340-1000014～RZU340-1000100 平成17年 9月13日～平成18年 4月12日	28	
	VF-XKU304E		XKU304-0001002～XKU304-0002035 平成15年10月 2日～平成17年 8月17日	948	
			XKU304-1000000～XKU304-1000357 平成17年 8月17日～平成18年 4月25日	330	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	VF-XKU344M	日野 デュトロ	XKU344-0001002～XKU344-0001133 平成15年10月30日～平成17年 8月 5日	60		
			XKU344-1000000～XKU344-1000056 平成17年 8月 18日～平成18年 4月 24日	37		
	PB-XZU301M PB-XZU301E PB-XZU301T PB-XZU301X			XZU301-0006735～XZU301-0010265 平成16年 6月 8日～平成17年 8月 5日	2,460	
				XZU301-1000000～XZU301-1003027 平成17年 8月 17日～平成18年 4月 26日	2,024	
				XZU304-0001002～XZU304-0003306 平成15年 8月 19日～平成17年 8月 19日	665	
				XZU304-1000008～XZU304-1001306 平成17年 8月 18日～平成18年 4月 25日	310	
	PB-XZU304M PD-XZU304M PB-XZU304E PD-XZU304E PD-XZU304X			XZU311-0003259～XZU311-0004059 平成16年 6月 9日～平成17年 8月 17日	499	
				XZU311-1000003～XZU311-1000680 平成17年 8月 18日～平成18年 4月 25日	458	
				XZU314-0001011～XZU314-0001172 平成16年 6月 28日～平成17年 8月 4日	109	
				XZU314-1000000～XZU314-1000132 平成17年 8月 26日～平成18年 4月 27日	93	
	PB-XZU314T PD-XZU314T			XZU321-0002626～XZU321-0003388 平成16年 6月 22日～平成17年 8月 5日	188	
				XZU321-1000000～XZU321-1000657 平成17年 8月 17日～平成18年 4月 26日	204	
	PB-XZU321T			XZU331-0002488～XZU331-0002971 平成16年 6月 8日～平成17年 8月 5日	252	
				XZU331-1000000～XZU331-1000248 平成17年 8月 17日～平成18年 2月 17日	154	
	PB-XZU334M			XZU334-0001007～XZU334-0001358 平成16年 6月 15日～平成17年 8月 4日	66	
				XZU334-1000004～XZU334-1000225 平成17年 8月 22日～平成18年 3月 3日	40	
	PB-XZU341M			XZU341-0004462～XZU341-0006506 平成16年 6月 10日～平成17年 8月 17日	1,213	
				XZU341-1000003～XZU341-1001509 平成17年 8月 17日～平成18年 4月 26日	894	
	PB-XZU344M PD-XZU344M			XZU344-0001002～XZU344-0001590 平成15年10月24日～平成17年 8月 4日	349	
				XZU344-1000000～XZU344-1000290 平成17年 8月 18日～平成18年 3月 29日	149	
	PB-XZU351T			XZU351-1000612 平成18年 1月 18日	1	
	トヨタ	LD-BZU300 LD-BZU300A	トヨタ タイナ200 トヨタ タイナ300	BZU300-0001458～BZU300-0001860 平成16年 6月 9日～平成17年 8月 17日	123	
				トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	BZU300-1000003～BZU300-1000140 平成17年 8月 19日～平成18年 2月 23日	39
LD-BZU340				BZU340-0001063～BZU340-0001122 平成16年 6月 16日～平成17年 8月 4日	45	
				BZU340-1000000～BZU340-1000040 平成17年 8月 29日～平成18年 3月 29日	25	
LD-RZU300 LD-RZU300A				RZU300-0006086～RZU300-0007092 平成16年 6月 10日～平成17年 9月 12日	783	
				RZU300-1000000～RZU300-1000642 平成17年 8月 17日～平成18年 4月 28日	524	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
トヨタ	LD-RZU301	トヨタ ダイナ200 トヨタ トヨエースG25	RZU301-0001210～RZU301-0001458 平成16年 6月 9日～平成17年 8月 5日	227		
			RZU301-1000000～RZU301-1000120 平成17年 8月17日～平成18年 4月25日	113		
	LD-RZU340		RZU340-0001838～RZU340-0002024 平成16年 6月10日～平成17年 8月 2日	145		
			RZU340-1000000～RZU340-1000105 平成17年 8月17日～平成18年 4月26日	78		
	VF-XKU304H		XKU304-0001001～XKU304-0002032 平成15年 8月19日～平成17年 8月 5日	86		
			XKU304-1000003～XKU304-1000353 平成17年 8月18日～平成18年 4月20日	28		
	VF-XKU344		トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XKU344-0001001～XKU344-0001132 平成15年10月29日～平成17年 8月 5日		73
				XKU344-1000003～XKU344-1000057 平成17年 8月19日～平成18年 4月25日		21
	PB-XZU301 PB-XZU301H PB-XZU301D PB-XZU301A			XZU301-0006732～XZU301-0010266 平成16年 6月 8日～平成17年 8月17日		1,073
				XZU301-1000005～XZU301-1003022 平成17年 8月17日～平成18年 4月25日		732
PB-XZU304 PD-XZU304 PB-XZU304H PD-XZU304H PD-XZU304A	XZU304-0001001～XZU304-0003308 平成15年 7月31日～平成17年 8月17日	1,447				
	XZU304-1000000～XZU304-1001314 平成17年 8月17日～平成18年 4月26日	904				
PB-XZU311D	トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	XZU311-0003258～XZU311-0004058 平成16年 6月10日～平成17年 9月 5日		303		
		XZU311-1000000～XZU311-1000681 平成17年 8月17日～平成18年 4月28日		224		
PB-XZU314D PD-XZU314D		XZU314-0001001～XZU314-0001173 平成16年 6月18日～平成17年 8月22日		64		
		XZU314-1000004～XZU314-1000128 平成17年 9月 8日～平成18年 4月25日		40		
PB-XZU321D		トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU321-0002613～XZU321-0003334 平成16年 6月18日～平成17年 7月28日	79		
			XZU321-1000016～XZU321-1000656 平成17年 8月29日～平成18年 4月28日	57		
PB-XZU331			トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG35	XZU331-0002489～XZU331-0002973 平成16年 6月 8日～平成17年 8月17日	234	
				XZU331-1000001～XZU331-1000249 平成17年 8月17日～平成18年 2月22日	96	
PB-XZU334		トヨタ ダイナ200 トヨタ ダイナ300 トヨタ トヨエースG25 トヨタ トヨエースG35	XZU334-0001017～XZU334-0001348 平成16年 6月24日～平成17年 7月27日	73		
			XZU334-1000001～XZU334-1000263 平成17年 8月18日～平成18年 4月18日	38		
PB-XZU341	XZU341-0004459～XZU341-0006504 平成16年 6月 9日～平成17年 8月17日		835			
	XZU341-1000000～XZU341-1001508 平成17年 8月17日～平成18年 4月26日		407			
PB-XZU344 PD-XZU344	トヨタ トヨエースG35	XZU344-0001006～XZU344-0001592 平成15年11月19日～平成17年 8月 5日	119			
		XZU344-1000006～XZU344-1000308 平成17年 8月25日～平成18年 4月 7日	28			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	PB-XZU351D	トヨタ ダイナ200	XZU351-0002004～XZU351-0003450	4	
		トヨタ トヨエースG25	平成16年 7月15日～平成17年 7月20日		
			XZU351-1000643 平成18年 2月 3日	1	
	PB-XZU354D	トヨタ ダイナ200	XZU354-0001481 平成17年 7月13日	1	
	(計57型式)	(計5車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年 7月31日～平成18年 4月28日	(計21,427台)	