

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年8月30日

リコール届出番号	外-1338	リコール開始日	平成18年8月31日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 ショウイチ・リチャード・ブラウン (製作国:米国 製作者名:ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先:カスタマーアシスタンスセンター TEL 03-6711-5700)		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (後部リンクロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部緩衝装置のリンクロッドの両端にある支持部とロッドの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行の振動等により溶接がはがれ、最悪の場合、当該ロッドが脱落し、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該リンクロッドを点検し、溶接が不適切な場合、良品と交換する。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1338 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	GH-X295S	STS	1G6DW677350132976 ～ 1G6DW677150134709 平成16年9月24日～平成16年11月15日	3	
	GH-X295E		1G6DC67A350132058 ～ 1G6DC67A850168716 平成16年10月15日～平成17年2月28日	143	
	GH-T265S	SRX	1GYDE637250132015 ～ 1GYDE637X50151749 平成16年11月15日～平成16年12月8日	24	
	GH-T265E		1GYDE63A050131909 ～ 1GYDE63AX50148426 平成16年10月18日～平成16年11月15日	34	
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年9月24日～平成17年2月28日	(計204台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。