



## 改善箇所説明図



### 暫定措置の内容



### 改善の内容

全車両、ガスステーを確認し、構造が不適切なものは良品と交換する。  
 尚、部品の供給に時間を要することから、良品が不足した場合は、暫定措置として結束バンドで取付部を補強し、後日当該ガスステーを良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼る。

注：  は、交換部品を示す。