

ご連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年9月7日

リコール届出番号	1720	リコール開始日	平成18年9月8日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（無段変速機）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無段変速機へ油圧を供給するオイルポンプにおいて、ポンプボディの組付け面の加工が不適切なため、ポンプ吐出圧によりロータと摺動面が干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ロータと摺動面が固着し、最悪の場合、ポンプが破損して走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、無段変速機を対策品と交換する。			
不具合件数	50件	事故の有無	なし	
発見の動機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1720のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	UA-RB1	オデッセイ	RB1-3000046～RB1-3005123 平成15年10月6日～平成15年11月7日	2,743	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年10月6日～平成15年11月7日	(計2,743台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。