

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年9月20日

リコール届出番号	1724	リコール開始日	平成18年9月21日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	座席(非常口付近の座席)		
基準不適合にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスの非常口横の前転倒式座席において、座席を固定するピンの保持力が弱いもの、転倒防止金具が取付けのバラツキにより掛かり代が不足しているもの、転倒防止金具の強度が不足しているものがある。そのため、急ブレーキにより乗客が後方より当該座席に倒れかかるとヒンジの固定が外れ、又は金具が変形し、最悪の場合、座席が転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、非常口横の座席を点検し、転倒防止金具がない車両は、当該金具を追加する。また、転倒防止金具がある車両は、当該金具を対策品に交換する。なお、ドア連動式については非常扉側の金具取付け部を点検し、ドアが変形、腐食している場合は、補修または新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善対策済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあつては運転者席左側ガラス後方部にNo.1724のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	P-MK517F	ふそう または エアロディ	MK517F-92140 平成1年8月2日	1	
	P-MK527F		MK527F-92029 平成1年7月22日	1	
	P-MM517H	ふそう または エアバス	MM517H-92072 平成1年11月24日	1	
	P-MM517J		MM517J-92024 平成1年7月8日	1	
	P-MM527H		MM527H-92312 平成2年3月1日	1	
	P-MS725S	ふそう または エアバス または エアロクイーン	MS725S-86286~MS725S-90101 昭和63年5月23日~昭和63年6月22日	4	
	U-MK117J	ふそう エアロディ	MK117J-20736~MK117J-20789 平成4年3月19日~平成4年3月25日	4	
	U-MK218J		MK218J-20004 平成6年7月28日	1	
	U-MK517J		MK517J-20043 平成2年10月2日	1	
	U-MK618F		MK618F-20001~MK618F-20002 平成6年8月29日~平成6年11月29日	2	
	U-MK618J		MK618J-20012~MK618J-20021 平成5年10月14日~平成5年11月18日	3	
	U-MM516H		MM516H-20080~MM516H-20081 平成4年6月26日~平成4年6月26日	2	
	U-MM526H	ふそう エアバス	MM526H-20350~MM526H-20425 平成4年3月18日~平成4年7月27日	2	
U-MM826H	MM826H-20010~MM826H-20274 平成5年9月25日~平成7年3月17日		7		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	U-MP218K	ふそう エアロスター	MP218K-22177 平成6年3月26日	1	
	U-MP218M		MP218M-22495～MP218M-22498 平成7年6月1日～平成7年6月30日	3	
	U-MS821P	ふそう エアロバス または エアロクイーン	MS821P-10559～MS821P-20019 平成5年9月30日～平成6年10月6日	10	
	U-MS826P		MS826P-10621～MS826P-10626 平成6年5月13日～平成6年6月3日	6	
	U-MU525TA	ふそう エアロクイーン	MU525T-20003～MU525T-20013 平成3年3月4日～平成3年4月24日	3	
	KC-MK219J	ふそう エアロミティ	MK219J-25031 平成10年8月26日	1	
	KC-MK612J		MK612J-24062 平成9年4月22日	1	
	KC-MK619J		MK619J-24306 平成10年2月26日	1	
	KC-MK622J		MK622J-24026～MK622J-25001 平成9年3月19日～平成11年1月5日	4	
	KC-MM822H	ふそう エアロバス	MM822H-24038～MM822H-25023 平成7年10月26日～平成10年2月25日	10	
	KC-MP717M	ふそう エアロスター	MP717M-20184 平成10年2月26日	1	
	KC-MP747M		MP747M-20020 平成10年1月9日	1	
	KC-MS822P	ふそう エアロバス または エアロクイーン	MS822P-14165～MS822P-26014 平成8年6月24日～平成11年9月7日	6	
	KC-MS822PA		MS822P-14002～MS822P-26027 平成8年3月16日～平成11年9月29日	2	
	KC-MS829P		MS829P-14009～MS829P-26025 平成7年9月12日～平成11年8月29日	16	
	KK-MK26FJ	ふそう エアロミティ	MK26FJ-20014 平成12年9月18日	1	
	KK-MM86FH	ふそう エアロバス	MM86FH-20020～MM86FH-20230 平成11年9月24日～平成13年6月19日	10	
KL-MS86MP	ふそう エアロバス または エアロクイーン	MS86MP-20044～MS86MP-21050 平成12年8月3日～平成14年8月2日	9		
(計 32 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 昭和 63 年 5 月 23 日～平成 14 年 8 月 2 日	(計 117 台)		

(備考) 本案件は、リコール「届出番号1229 (平成16年9月22日届出)」及び改善対策「届出番号292 (平成17年9月26日届出)」にて届出を行ったものですが、対象車の選定漏れがあったため、対象車両を追加して、新たに届出をするものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。